


I. Informacja o zagrożeniach wynikających z działalności Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
Pulmonologii i Hematologii podczas przebywania/wykonywania prac na jego terenie

Czynniki biologiczne	
	
Zagrożenie	Środki zapobiegawcze
<p>Na terenie całego DCOPIH występują szkodliwe czynniki biologiczne, które mogą mieć negatywny wpływ na organizm człowieka.</p> <p>Źródła zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontakt z pacjentem i materiałem biologicznym,• Czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzno-kropelkową w kontakcie z pacjentami DCOPIH,• Kontakt z niezabezpieczonym skażonym sprzętem medycznym (igły, skalpele itp.)• Nieprawidłowa dekontaminacja miejsc skażonych,• Prace wykonywane na czynnej instalacji kanalizacyjnej (węzły sanitarne, ściekowe, odstojniki, osadniki itp.)	<ol style="list-style-type: none">1. Przed przystąpieniem do pracy zabezpiecz wszelkie skaleczenia, zranienia oraz otarcia opatrunkiem.2. Każde zakłucie, skaleczenie sprzętem medycznym potencjalnie skażonym krwią lub innym materiałem biologicznym zgłoś kierownikowi oddziału/ działu lub lekarzowi dyżurnemu w celu oceny i wdrożenia profilaktyki poekspozycyjnej.3. W razie konieczności stosuj środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, maseczki, okulary ochronne).4. przestrzegaj podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.5. Nie zapomnij o myciu i dezynfekcji rąk przed spożywaniem posiłku oraz po wyjściu ze szpitala.